



**INSTITUTO NACIONAL DE  
CIENCIAS MÉDICAS  
Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

FECHA DE FIRMA	HOJA	DE
05 DE AGOSTO 2015	1	1

No. de CONTRATO POR ORDEN DE SERVICIO PARA SOLICITUDES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES: **15070383**

**DEPTO DE MANTENIMIENTO  
INCMN/738/2/AD/021/15**

**EL PROVEEDOR:**  
**METROLOGIA INTEGRAL Y  
DIAGNOSTICOS ELÉCTRICOS, S.A. DE  
C.V.**  
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: CALLE PONIENTE 116  
# 134 COL PANAMERICANA, DEL GUSTAVO A  
MADERO, MÉXICO, D.F. C.P. 07770 TEL 5926-  
8425  
**RFC: MID 130604-3R9**

**DATOS DE LA COTIZACIÓN:**  
CON No. S/N° DE FECHA **20/JULIO/2015.**  
**SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA  
FORMA PARTE DE LA PRESENTE ORDEN  
DE SERVICIO**

No. REQUISICIÓN Y VALIDACIÓN:  
QUE PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO POR ORDEN DE SERVICIO, EL INSTITUTO SE SUJETARÁ AL CALENDARIO DE GESTIÓN EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL No. 35701 "MANTO Y CONSERVACION DE MAQ Y EQ." ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LAASSF VIGENTE.

**PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:**  
**05 DE AGOSTO AL  
15 DE AGOSTO 2015**


**FORMA DE PAGO:**  
DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA VALIDACIÓN DE LA FACTURA.

**LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:**  
**INCMNSZ**

**CLAVE O NÚMERO DEL PROVEEDOR:**  
**3214**


**FACTURESE A:**  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN  
R.F.C. INC710101RH7  
DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN LA CALLE PONIENTE 116, COL PANAMERICANA, DEL GUSTAVO A MADERO, SECCIÓN XVI, DELEGACIÓN TLALPÁN, C.P. 14000, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

EL PRESENTE CONTRATO POR ORDEN DE SERVICIO SE ADJUDICA CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN Y 26 FRACC. III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y ARTÍCULO 25 DE SU REGLAMENTO, PARA DESARROLLAR EL SERVICIO DE: **REPARACION DE PLANTA DE EMERGENCIA.**



PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	REALIZAR LA REPARACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE 300 KW, MARCA CUMINS UBICADA EN LA SUBESTACIÓN N°3 CONSISTE EN REPARACIÓN DE FUGA DE COMBUSTIBLE, A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.		1	\$ 26,500.00	\$ 26,500.00
				SUBTOTAL	\$ 26,500.00
				IVA	4,240.00
				IMPORTE TOTAL	\$ 30,740.00

(TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)



**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
*[Firma]*  
LIC. MARIO MORALES ALBO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
*[Firma]*  
LIC. SERGIO AQUINO ARANDAÑO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**  
*[Firma]*  
C.P. JAIME A. LOZANO GOMEZ  
NOMBRE Y CARGO

**COORDINADOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL AREA USUARIOS REQUIERENTE**  
*[Firma]*  
ING. EMILY MORALES ARCOS  
NOMBRE Y CARGO